

Nous espérons que cet appareil à souder ENGEL vous procurera bien des joies et vous prions d'observer les consignes ci-après:

Attention

Attention aux brûlures pendant l'utilisation. Ne pas toucher la lame après la mise en marche. Ne pas poser l'appareil sur un objet avant le refroidissement complet de la lame. Débrancher l'appareil en cas de non utilisation.

Mise en service

1. Desserrer les vis de blocage sur la tête de l'appareil à souder.
2. Introduire la panne.
3. Serrer à bloc les vis de blocage.
4. Vous trouverez la tension d'alimentation du chargeur sur la plaque signalétique.
5. L'appareil à souder ENGEL est mis en service en enfonçant le levier de commande (voir voyant de contrôle de mise en Service). .
Au bout d'un temps d'échauffement de 6 secondes, on a atteint la température de soudage. en guise de contrôle, le mieux est de mehre la panne en contact avec l'étain à souder.
Il est conseillé de faire vite pour le soudage proprement dit à cause de la capacité des accus NC d'une part et de l'éventualité d'un échauffement excessif des composants électroniques d'autre part.
Tenir la panne sur l'emplacement à souder et mettre un peu d'étain à souder entre la pointe de la panne et la pièce à souder afin de faciliter le transfert de chaleur. Après Bchauffement, remettre de l'étain à souder sur la soudure. Lorsque l'étain à souder s'est bien réparti, on enlève la panne et on arrête l'appareil à souder. Le résultat: une soudure parfaite et brillante.
6. La panne est protégée contre l'usure et l'oxydation; elle ne doit en aucun cas être retouchée (p. ex. avec une lime etc.)!
7. La panne doit être nettoyée avec une éponge viscose ou un chiffon tant qu'elle est encore chaude.
8. Afin d'éviter une accumulation excessive d'étain sur la pointe de soudage, il est recommandé de n'utiliser que des fils à souder d'un Ø inférieur à 1,5 mm.
9. Comme étain à souder, nous recommandons d'utiliser »Weichlot L-Sn 60 Pb mit Flussmittelseele F-SW26 nach DIN 8511« (étain L-Sn 60 Pb avec âme à résine F-SW26 suivant DIN 8511).

Explications concernant la plaque signalétique

Service intermittent = un temps de travail suivi d'un temps de repos. C'est-à-dire, 24s = temps d'utilisation, 48s = temps de repos.

PIECE DE RECHANGE

Type 20 WB, pour travaux de soudage jusqu' à 1 mm²

GARANTIE

1 an de garantie vous est accordé pour cet appareil à souder ENGEL, panne exceptée. La garantie débute à la date d'achat. Tous les défauts imputables à d'éventuels vices de matière ou de fabrication sont couverts par cette garantie. La garantie n'est pas valable en cas d'usage abusif ou incorrect.

ENGEL

**Bedienungsanweisung
Operating instructions
Instructions de service**



**ENGEL-LÖTER 20 S
ENGEL-SOLDERING GUN 20 S
APPAREIL A SOUDER ENGEL 20 S**

H SG M Heißschneide-Geräte und -Maschinen GmbH
In der Rehbach 13 . D-65396 Walluf
Telefon (0 61 23) 99 78-0 . Telefax (0 61 23) 99 78 40
E-Mail: hsgm@metronet.de <http://www.hsgm.com>

Wir wünschen Ihnen mit dem ENGEL-Löter viel Freude und bitten Sie, nachstehende Hinweise zu befolgen.

Achtung

Bitte achten Sie beim Umgang mit der Lötpistole auf Verbrennungsgefahr. Die Lötspitze nicht berühren, nachdem Sie den Schalthebel des Gerätes niedergedrückt haben. Die Lötpistole nicht an Gegenstände lehnen, solange die Lötspitze nicht völlig abgekühlt ist. Bei Nichtgebrauch des Gerätes ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Inbetriebnahme

1. Die am Kopf des Löters befindlichen Klemmschrauben lösen.
2. Lötspitze einsetzen.
3. Klemmschrauben fest anziehen.
4. Die Anschlußspannung der Lötpistole entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
5. Der ENGEL-Löter wird durch Niederdrücken des Schalthebels eingeschaltet (siehe Einschaltkontrollanzeige). Nach einer Anheizzeit von 6 Sekunden ist die Lottemperatur erreicht, die man am besten kontrolliert, indem die Lötspitze mit dem Lot in Kontakt gebracht wird.
Lötspitze auf Lötstelle halten und gleichzeitig zur besseren Wärmeübertragung etwas Lot zwischen Lötspitze und Werkstück bringen.
Nach der Erwärmung weiteres Lot auf Lötstelle zuführen.
Wenn das Lot verlaufen ist, wird die Lötspitze entfernt, und der Löter ausschaltet. Zurück bleibt eine glänzende, einwandfreie Lötstelle.
6. Die Lötspitze ist gegen Verschleiß und Oxydation geschützt, sie darf auf keinen Fall nachgearbeitet werden (wie z. B. mit der Feile usw.)!
7. Das Reinigen der Lötspitze ist mit einem Viskoseschwamm oder Lappen in noch warmem Zustand vorzunehmen.
8. Um eine übermäßige Zinnanhäufung an der Lötspitze zu vermeiden, empfiehlt es sich, keinen stärkeren Lotdraht als 1,5 mm Ø zu verwenden.
9. Als Lötzinn empfehlen wir „Weichlot L-Sn 60 Pb mit Flußmittelseele F-SW 26 nach DIN 8511“, welches im einschlägigen Fachhandel erhältlich ist.

Erläuterung zur Typenschild-Bezeichnung

Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb, sondern für Aussetzbetrieb.

Auf dem Typenschild 24s/48s bedeutet die 1. Zeitangabe die Betriebsperiode bei angemessenen Wärmeableitungsbedingungen und die 2. Zeitangabe die Pause, in der das Gerät abgeschaltet ist.

ERSATZ-Lötspitze

Typ 20 WB für Lötarbeiten bis 1 mm²

GARANTIE

Für diesen ENGEL-Löter erhalten Sie **1 Jahr Garantie**, die Lötspitze ausgenommen. Der Garantieanspruch beginnt mit dem Tage des Kaufes. Unter diese Garantie fallen alle Mängel, die auf evtl. Material-oder Fabrikationsfehlern beruhen. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer oder mißbräuchlicher Behandlung.

We hope you enjoy your ENGEL Soldering Gun and kindly ask you to read the following important information before you use the tool.

Attention

Please be very careful when working with the tool to prevent accidents such as burning yourself or your surroundings.

Never touch the tip when the switch is pressed down.

Do not lay against any surface after using until the tip is cooled down.

Always unplug tool when not being used.

Operation

1. Unscrew the binding screws to hold the soldering tip.
2. Insert soldering tip.
3. Tighten binding screws carefully.
4. The label on the tool shows the proper voltage.
5. When the switch is pressed the light bulbs in the tool **lighten** the soldering spot.

The proper working temperature will be reached after approx. 6 secs. of pre-heating time. This can be checked best by touching the solder with the hot tip. If the required temperature is reached hold tip to soldering spot and bring some solder between tip and joint to provide better heat transfer.

After heating add further solder to the soldering point.

When the solder is well distributed, remove the tip and turn-off the tool. If you followed these steps you should have a perfect, shiny solder joint.

6. The soldering tip is protected against wear and Oxidation and therefore must never be touched up with a file or similar tool.
7. If necessary the soldering tip shall be cleaned with a viscose sponge or cloth while still warm.
8. To avoid excessive accumulation of tin at the soldering spot we recommend to use solder not thicker than 1,5 mm Ø.
9. We recommend to use "soft solder L-Sn 60 Pb with flux core F-SW 26 in accordance with DIN 8511" which is available in all professional stores.

Explanation referring to the label on the tool

Do not hold the tool in "ON" position continuously, to prevent abnormal high tip temperature. Allow the tip to cool down during Operation.

The indication 24s/48s means the following. After 24 seconds of heating respectively working with the tool it shall cool down for 48 seconds.

SPARE PART

Type 20 WB, soldering area capability up to 1 mm²

GUARANTEE CERTIFICATE

ENGEL warrant this appliance (with exception of the soldering tip) for a period of one year commencing with the date of first sale to the end user. The guarantee is given against defects in material and workmanship. It is voided by improper Operation, disassembly, repair or alteration by owner or unauthorized third parties.