

Z109REG2
CONVERTISSEUR UNIVERSEL
AVEC SÉPARATION GALVANIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ENTRÉE universelle : tension, courant, thermocouples, thermorésistances, potentiomètre, rhéostat.
- Alimentation du capteur en technique à 2 fils : 20 Vcc stabilisée, 20 mA max, protégée contre les court-circuits.
- Mesure et retransmission sur sortie analogique isolée, avec sortie en tension et en courant actif/pasif.
- Selection à l'aide d'un commutateur à positions multiples de : type d'entrée, START-END, mode de sortie (décalage du zéro, inversion d'échelle), type de sortie (mA ou V).
- Indication sur la partie frontale de présence de courant, hors échelle ou erreur de configuration et état alarme.
- Sortie contact d'alarme à relais (spst), pouvant être réglée à partir de l'ordinateur.
- Entrée de validation STROBE pour activer la sortie analogique sur commande d'un PLC (au lieu du contact d'alarme).
- Possibilité de programmer le haut et le bas d'échelle, les types d'entrée supplémentaires, l'extraction de racine, le filtre, le sens du renvoi en cas de rupture du capteur, etc. à partir de l'ordinateur.
- Isolation à 3 points : 1500 Vca.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation : | 19-28 Vca 50-60 Hz, max. 2,5 W ; 1,6 W @ 24 Vcc avec sortie 20 mA. |
| Entrée tension : | bipolaire de 75 mV à 20 V en 9 échelles, impédance d'entrée 1 M Ω , résolution max. 15 bits + signe. |
| Entrée courant : | bipolaire jusqu'à 20 mA, impédance d'entrée ~50 Ω , résolution max. 1 A. |
| Entrée thermorésistance (RTD) PT100, PT500, PT1000, NI100, KTY81, KTY84, NTC. | mesure deux, trois ou quatre fils, courant d'excitation 0,56 mA, résolution 0,1°C, relevé automatique interruption câbles ou RTD. Pour NTC valeur résistive < 25 k Ω KTY84 et NTC ne pouvant être saisies qu'à l'aide du logiciel. |
| Entrée thermocouple : | Type J, K, R, S, T, B, E, N ; résolution 2,5 V, relevé automatique interruption TC, impédance d'entrée >5 M Ω . |
| Entrée rhéostat : | Bas d'échelle min 500, max 25 k. |
| Entrée potentiomètre : | Tension d'excitation 300 mV, impédance d'entrée > 5 M Ω , valeur potentiométrique de 500 à 10 k (à l'aide d'une résistance en parallèle égale à 500 Ω). |


SENeca

MI001064-F/D FRANCAIS - 1/8

SÉLECTION ENTRÉE/ ÉCHELLE DE MESURE

Le type d'entrée doit être sélectionné en réglant le groupe de commutateurs SW1 situé sur le côté du module. Un certain nombre de valeurs de haut et bas d'échelle peuvent être sélectionnées à l'aide du groupe SW2 correspond à chaque type d'entrée. Les valeurs possibles de START et END en fonction du type d'entrée sélectionné sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Dans le tableau, la colonne de gauche indique la combinaison de commutateurs à régler pour START et END préétablis.

| SW1 : TYPE D'ENTRÉE | | SW2: START ET END | |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| TYPE D'ENTRÉE | TYPE D'ENTRÉE | START | END |
| 1234 | V | 1234 | 456 1 |
| / Rhéostat | Tc K | 123 | 2 2 |
| mA | Tc R | 123 | 3 3 |
| NI100 | Tc S | 123 | 4 4 |
| PT100 | Tc T | 123 | 5 5 |
| PT500 | Tc B | 123 | 6 6 |
| PT1000 | Tc E | 123 | 7 7 |
| | Tc N | 123 | 8 8 |
| | Tc J | 1234 | Potentiomètre |



| Tension | Résistance / Rhéostat | | Courant | | Potentiomètre | |
|-----------|-----------------------|-------|---------|--------|---------------|------------|
| | START | END | START | END | START | END |
| 1 (*) (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 2 0 V | 100 mV | 0 | 1 k | 0 mA | 1 mA | 0 % 40 % |
| 3 400 mV | 200 mV | 0,5 k | 2 k | 1 mA | 2 mA | 10 % 50 % |
| 4 1 V | 500 mV | 1 k | 3 k | 4 mA | 3 mA | 20 % 60 % |
| 5 2 V | 1 V | 2 k | 5 k | -1 mA | 4 mA | 30 % 70 % |
| 6 -5 V | 5 V | 5 k | 10 k | -5 mA | 5 mA | 40 % 80 % |
| 7 -10 V | 10 V | 10 k | 15 k | -10 mA | 10 mA | 50 % 90 % |
| 8 -20 V | 20 V | 15 k | 25 k | -20 mA | 20 mA | 60 % 100 % |

SENeca

MI001064-F/D FRANCAIS - 3/8

CONFIGURATION START ET END DE MESURE AU CHOIX

Les boutons START et END, situés sous le groupe de commutateurs SW2, permettent de régler à volonté le haut et le bas d'échelle à l'intérieur de l'échelle réglée avec les commutateurs. Pour faire cette opération, il faut disposer d'un générateur de signal approprié, en mesure de fournir les valeurs de haut et de bas d'échelle désirées.

La procédure est la suivante :

- Régler le type d'entrée désirée, START et END de mesure comprenant le début et la fin de l'échelle de mesure désirée, à l'aide du groupe de commutateurs correspondant.
 - Alimenter le module.
 - Prévoir un générateur ou un calibreur du signal à mesurer et retransmettre.
 - Régler la valeur de début d'échelle désirée sur le générateur.
 - Appuyer sur le bouton START pendant au moins 3 s. Un clignotement de la LED verte sur la partie frontale de l'instrument indique que la valeur a été mémorisée.
 - Répéter les points 4 et 5 pour la valeur de END désirée.
 - Couper l'alimentation du module et mettre les commutateurs du groupe SW2 relatifs au réglage des valeurs de START et END sur OFF.
- Le module est alors configuré pour le début et le bas d'échelle demandés ; il suffit de répéter toute l'opération pour le reprogrammer, même pour un type d'entrée différente.

SÉLECTION SORTIE

Les commutateurs numéro 7 et 8 du groupe SW2 permettent de régler respectivement la sortie avec ou sans élévation de zéro, sortie normale ou inversée. Le groupe de commutateurs SW3 permet de sélectionner le type de sortie.

N. B. : le réglage avec les commutateurs doit être effectué lorsque le module est débranché, de façon à éviter les décharges électrostatiques qui risqueraient d'abîmer.


| SW2 | TYPE DE SORTIE | SORTIE TENSION |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 0..20mA / 0..10V 4..20mA / 2..10V | Tension |
| 2 | NORMALE INVERSÉE | Courante |

SENeca


MI001064-F/D FRANCAIS - 5/8

ENTRÉE EN COURANT

L'alimentation de la boucle est fournie par le capteur.

ENTRÉE EN TENSION


La tension d'alimentation est fournie par le module.

ENTRÉE THERMORÉSISTANCE

La tension d'alimentation est fournie par le module.

ENTRÉE POTENTIOMÈTRE/RHÉOSTAT

Avec résistance R=500 (pas fournie), P=500 100 k



(7) Au lieu de la sortie avec relais, il est utilisé des autres circuits et sert à activer la sortie analogique en courant. Il peut être utilisé pour le multiplexage d'une entrée de PLC sur Z109REG2. Pour activer, voir **RÉGLAGES À PARTIR DES PONTETS INTERNES**.

(8) Sortie active déjà alimentée à brancher aux entrées passives.

(9) Sortie passive pas alimentée à brancher aux entrées actives. Pour sélectionner, voir **RÉGLAGES À PARTIR DES PONTETS INTERNES**.

(10) Activité au lieu de l'entrée STROBE ; contact relais normalement fermé, ouvert en cas d'alarme.

SENeca

MI001064-F/D FRANCAIS - 7/8

CONFIGURATION AVEC UN ORDINATEUR

Mis à part le bas et le haut d'échelle, il est possible de configurer d'autres paramètres normalement fixes à l'aide d'un ordinateur et du logiciel ZSETUP2.


- Types d'entrée supplémentaires ;
 - Filtre numérique (normalement exclu) ;
 - Extraction de racine (normalement exclu) ;
 - Renvoi en cas de rupture capteur (normalement positif) ;
 - Alarme (normalement saisie comme signal d'erreur) ;
 - Haut et bas d'échelle de la sortie analogique ;
 - Valeur de la sortie analogique en cas d'erreur ;
 - Réjection à la fréquence du réseau 50/60 Hz (normalement réglée à 50 Hz) ;
 - Vitesse d'échantillonnage/ résolution (normalement réglée à 15 sps/16 bits) ;
 - Mesure à 3 ou 4 fils pour thermorésistances (normalement réglée à 3 fils) ;
 - Action du relais d'alarme en cas de défaillance de l'instrument ;
- Toutes les instructions pour le réglage et le câble de connexion sont fournies avec le logiciel qui doit être commandé comme accessoire.

Indications à l'aide de la LED sur la partie frontale

| | |
|-------------------------------------|--|
| LED Verte | Signification |
| Clignotement (fréq: 1 clignot./sec) | Hors échelle, rupture capteur ou panne interne |
| Clignotement (fréq: 2 clignot./sec) | Erreur de réglage des commutateurs |
| Allumé fixe | Indique la présence de l'alimentation |
| LED Jaune | Signification |
| Allumée | Signale l'alarme (contact relais ouvert) |
| Éteinte | Aucune alarme (contact relais fermé) |

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES ALIMENTATION

La tension d'alimentation doit être comprise entre 10 et 40 Vcc (peu importe la polarité), 19 et 28 Vac ; voir également la section **NORMES DE MONTAGE**. Les limites supérieures ne doivent pas être dépassées, sous peine d'abîmer sérieusement le module. Il est nécessaire de protéger la source d'alimentation contre les pannes éventuelles du module à l'aide d'un fusible approprié.

POSITION DES PONTETS**RÉGLAGES À PARTIR DES PONTETS**
SORTIE ACTIVE/PASSIVE

| | |
|----------------|----|
| Sortie Active | J9 |
| Sortie Passive | J9 |

SORTIE RELAIS / ENTRÉE STROBE

| | |
|---------------|----|
| Sortie relais | J3 |
| Entrée STROBE | J2 |

NORMES DE MONTAGE

Le module a été conçu pour être monté à la verticale sur un rail DIN 46277. Pour que l'instrument fonctionne correctement et dure longtemps, il faut que la ventilation du/les module/s soit adéquate, en veillant à ce qu'aucun chemin de câble ou autre objet ne bouchent les fentes d'aération. Éviter de monter les modules sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de les monter en bas du tableau.

CONDITIONS DIFFICILES DE FONCTIONNEMENT :
Les conditions difficiles de fonctionnement sont les suivantes :

- Tension d'alimentation élevée (> 30Vcc / > 26 Vca).
 - Alimentation du capteur à l'entrée.
 - Utilisation de la sortie en courant active
- Quand les modules sont montés côte à côte, il peut s'avérer nécessaire de les espacer d'au moins 5 mm dans les cas suivants :
- Avec la température du tableau supérieure à 45°C et au moins une condition de fonctionnement difficile.
 - Avec la température du tableau supérieure à 35°C et au moins deux conditions de fonctionnement difficiles.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Il n'est pas recommandé de brancher les conducteurs à proximité de câbles pour les systèmes de puissance tels que les inverseurs, les moteurs, les fours à induction, etc.

Ce document appartient à SENeca srl. La duplication et la reproduction non autorisées en sont interdites. Le sujet de la documentation qui suit correspond au produit et à la technologie qui y sont décrits. Le contenu peut être modifié et des données peuvent y être ajoutées pour raisons techniques ou commerciales. Le contenu de cette documentation est révisé.

D

WZ109REG2 UNIVERSALWANDLER MIT GALVANISCHER TRENNUNG

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Universal-Eingang: Spannung, Strom, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Potentiometer, Regler.
- Stromversorgung des Sensors in 2-Draht-Technik: 20 Vcc stabilisiert, max. 20 mA vor Kurzschluss geschützt.
- Messung und Rückübertragung auf isolierten Analogausgang mit aktivem / passivem Ausgang für Spannung und Strom.
- Auswahl mittels DIP-Schalter von: Eingangsart, START-END, Ausgangsmodus (Nullermittlung, Skalenumkehrung), Ausgangsart (mA oder V).
- Anzeige des Anliegens der Stromversorgung, Skalenüberschreitung oder Einrichfehler bzw. Alarmstatus auf der Frontseite.
- Ausgang für Alarmkontakt mit Relais (SPST), mittels PC einrichtbar.
- STROBE-Eingang zur Aktivierung des Analogausgangs zur Steuerung einer SPS (alternativ zum Alarmkontakt).
- Möglichkeit zur Programmierung des Skalenanfangs- und endwertes, der zusätzlichen Eingangsarten, der Wurzelbildung, des Filters, des Burn-out usw. mittels PC.
- Galvanische 3-Wege Trennung: 1500 Vca.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Spannungsversorgung : | 9 - 40 VDC, 19-28 VAC 50-60 Hz, max. 2,5 W; 1,6 W @ 24 VDC mit Ausgang 20 mA |
| Eingang Spannung : | Bipolar von 75 mV bis zu 20 V in 9 Skalen, Eingangsimpedanz 1 MΩ, max. Auflösung 15 Bit + Zeichen. |
| Eingang Strom: | Bipolar bis zu 20 mA, Eingangsimpedanz ~50 Ω, max. Auflösung 1 A. |
| Eingang Widerstandsthermometer (RTD) Pt100, Pt500, NI100, PT100, PT500, PT1000, KTY84, NTC, KTY84, NTC | Messung in 2-, 3- oder 4-Draht Technik, Auslesestrom 0,56 mA, Auflösung 0,1 °C, automatische Messung von Kabelunterbrechung und RTD. Für NTC Widerstandswert < 25 k Ω KTY81, KTY84 und NTC nur über Software einrichtbar. |
| Eingang Thermoelement: | Typ J, K, R, S, T, B, E, N; Auflösung 2,5 °V, automatische Messung der Unterbrechung TC, Eingangsimpedanz >5MΩ |
| Eingang Regler: | Skalenendwert min 500, max 25 k. |
| Eingang Potentiometer: | Auslesespansnung 300 mV, Eingangsimpedanz > 5 MΩ, Potentiometerwert von 500 bis 10 k (mit Hilfe eines parallel geschalteten Widerstand von 500 Ω). |
| Bemusterungsfrequenz : | Variabel von 240 sps bei Auflösung 11 Bit + Zeichen bis 15 sps bei Auflösung 15 Bit + Zeichen (typische Werte). |

SENECA

MI001064-F/D DEUTSCH - 1/8

AUSWAHL DES EINGANGS /

Die Auswahl der Eingangsart erfolgt durch Einrichtung der Gruppe von Dip-Schaltern SW1 seitlich des Moduls. Jeder Eingangsart entspricht einer bestimmten Anzahl von Skalenanfangs- und -endwerten, die mit der Gruppe SW2 wählbar sind. In der nachstehenden Tabelle werden die möglichen Werte für **START** und **END** je nach der gewählten Eingangsart aufgeführt. In der Tabelle gibt die linke Spalte die Kombination der Dip-Schalter an, die für die gewählten **START** und **END** einzurichten sind.

SW1 : EINGANGSARTEN

| EINGANGSARTEN | EINGANGSARTEN |
|---------------|---------------|
| 1234 | 1234 |
| V | Tc K |
| / Regler | Tc R |
| mA | Tc S |
| NI100 | Tc T |
| PT100 | Tc B |
| PT500 | Tc E |
| PT1000 | Tc N |
| Tc J | Potentiometer |

SW2: START / END

| START | END |
|-------|-----|
| 123 | 456 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

SW2 DIP-Schalter in Position OFF

| Spannung | Widerstand / Regler | | Strom | | Potentiometer | |
|----------|---------------------|-------|-------|--------|---------------|------|
| | START | END | START | END | START | END |
| 1 (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 2 0 V | 100 mV | 0 | 1 k | 0 mA | 1 mA | 0 % |
| 3 400 mV | 200 mV | 0,5 k | 2 k | 1 mA | 2 mA | 10 % |
| 4 1 V | 500 mV | 1 k | 3 k | 4 mA | 3 mA | 20 % |
| 5 2 V | 1 V | 2 k | 5 k | -1 mA | 4 mA | 30 % |
| 6 -5 V | 5 V | 5 k | 10 k | -5 mA | 5 mA | 40 % |
| 7 -10 V | 10 V | 10 k | 15 k | -10 mA | 10 mA | 50 % |
| 8 -20 V | 20 V | 15 k | 25 k | -20 mA | 20 mA | 60 % |

MI001064-F/D DEUTSCH - 3/8

BELIEBIGE EINSTELLUNG VON START UND END ZUR MESSUNG

Die Tasten START und END unter der Gruppe der DIP-Schalter SW2 ermöglichen das beliebige Einrichten des Skalenanfangs- und endwertes innerhalb des mit den Dip-Schaltern eingerichteten Messbereichs. Für diesen Vorgang ist ein geeigneter Signalgenerator erforderlich, der in der Lage ist, die gewünschten Werte für Skalenende oder Anfang zu liefern. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- Richten Sie mit der entsprechenden Gruppe von Dip-Schaltern die gewünschte Eingangsart, sowie START und END für die Messung ein, die den gewünschten Skalenanfangs- und endwert für die Messung enthalten.
- Schalten Sie die Stromversorgung am Modul zu.
- Bringen Sie einen Generator oder Kalibrator für das Signal an, das gemessen und übertragen werden soll.
- Richten Sie am Generator den gewünschten Skalenanfangswert ein.
- Betätigen Sie die Taste START für mindestens 3 s. Ein Blinken der grünen Led auf der Frontplatte des Instruments zeigt die erfolgte Speicherung des Wertes an.
- Wiederholen Sie die Punkte 4 und 5 für den gewünschten Wert END.
- Entfernen Sie die Stromversorgung des Moduls und stellen Sie die Dip-Schalter der Gruppe SW2 für die Einrichtung der Werte von START und END in die Position OFF.

Jetzt ist das Modul für den gewünschten Skalenanfangs- und endwert konfiguriert. Zu seiner Programmierung auch für eine andere Eingangsart genügt es, den gesamten Vorgang zu wiederholen.

AUSWAHL DES AUSGANGS

Die DIP-Schalter mit Nummer 7 und 8 der Gruppe SW2 ermöglichen das entsprechende Einrichten des Ausgangs mit oder ohne Ermittlung von Null, normalem oder umgekehrtem Ausgang. Die Gruppe der DIP-Schalter SW3 ermöglicht die Auswahl der Ausgangsart.

Anm.: Die Einrichtung der Dip-Schalter muss bei nicht gespeistem Modul erfolgen, wodurch elektrostatische Entladungen vermieden werden, die zu einer möglichen Beschädigung des Moduls führen können.

| AUSGANGSART | SW2 | SPANNUNGS AUSGANG | SW3 |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 7 0..20mA / 0..10V | 7 | SPANNUNG | SW3 |
| 8 4..20mA / 2..10V | 8 | STROM | |

MI001064-F/D DEUTSCH - 5/8

EINRICHTUNG MITTELLS PC

Mittels eines PC und der Software ZSETUP2 ist es möglich, außer dem Skalenanfang und -ende weitere normalerweise unveränderliche Parameter einzurichten:

- Zusätzliche Eingangsarten;
 - Digitaler Filter (normalerweise nicht inbegriffen);
 - Wurzelziehung (normalerweise nicht inbegriffen);
 - Negatives Burn-out (normalerweise positiv);
 - Alarm (normalerweise als Fehlermeldung eingerichtet);
 - Skalenanfang und -ende des Analogausgangs;
 - Wert des Analogausgangs bei einem Fehler;
 - Unterdrückung bei Netzfrequenz 50/60 Hz (normalerweise auf 50 Hz eingerichtet);
 - Bemusterungsgeschwindigkeit/Auflösung (normalerweise auf 15 sps/16 Bit eingerichtet);
 - Messung mit 3 oder 4 Drähten bei Heizwiderständen (normalerweise auf 3 Drähte eingerichtet);
 - Auslösung des Alarmrelais bei einem Defekt des Instruments;
- Die Anleitung zur Einrichtung und das Anschlusskabel liegen der Software bei, die als Zubehör zu bestellen ist.

ANZEIGEN MITTELLS LED AUF DER FRONTSEITE


| | |
|---------------------|--|
| Grüne LED | Bedeutung |
| Blinken | Außerhalb Skala, Burn Out oder interner Defekt (freq: 1 Blinkz./s.) |
| Blinken | Fehler beim Einrichten der Dip-Schalter (freq: 2 Blinkz./s.) |
| Dauerhaft leuchtend | Zeigt das Anliegen der Stromversorgung an. |
| Gelbe LED | Bedeutung |
| Eingeschaltet | Anzeige eines Alarms (Relaiskontakt offen) |
| Ausgeschaltet | Kein Alarm (Relaiskontakt geschlossen) |

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

STROMVERSORGUNG

Die Versorgungsspannung muss zwischen 10 und 40 Vcc (unabhängig von der Polarität), 19 und 28 Vca liegen; siehe auch im Abschnitt **INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN**.


Die Obergrenzen dürfen nicht überschritten werden, da es sonst zu schweren Schäden am Modul kommen kann. Es ist notwendig, die Stromversorgungsquelle vor eventuellen Defekten des Moduls durch eine ausreichend bemessene Sicherung zu schützen.




Die Stromversorgung des Loop erfolgt über den Sensor

Die Stromversorgung des Loop erfolgt über das Modul

EINGANG HEIZWIDERSTAND




EINGANG POTENTIOMETER/REGLER



Mit Widerstand R=500 (nicht mitgeliefert), P= 500 100 k

AUSGANG ZUR RÜCKÜBERTRAGUNG





(7) Alternativ zum Relaisausgang. Ist von den übrigen Schaltkreisen isoliert und dient zur Aktivierung des analogen Stromausgangs. Kann für das Multiplexing eines SPS-Eingangs an Z109REG2 verwendet werden. Zur Aktivierung siehe unter **EINSTELLUNGEN MIT INTERNEN BRÜCKEN**.

(8) Bereits gespeister, aktiver Ausgang zum Anschluss an passive Eingänge.

(9) Nicht gespeister, passiver Ausgang zum Anschluss an aktive Eingänge. Zur Auswahl siehe unter **EINSTELLUNGEN MIT INTERNEN BRÜCKEN**.

(10) Alternativ zum Eingang STROBE aktiviert; Relais-Offnenkontakt, bei Alarm geöffnet.

SENECA MI001064-F/D DEUTSCH - 7/8



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Das Modul wurde zur Montage auf DIN-Schiene 46277 in senkrechter Position entworfen. Für eine optimale Funktionsweise und Dauerhaftigkeit muss eine angemessene Belüftung zu dem Modul/Modulen gewährleistet und vermieden werden, Kanäle oder andere Gegenstände darauf zu stellen, die die Belüftungsschlitz verschließen. Vermeiden Sie eine Montage im unteren Teil des Schaltkastens.

ERSCHEINENDE BETRIEBSBEDINGUNGEN:

- Erschwerete Betriebsbedingungen sind:
 - Hohe Versorgungsspannung (> 30Vcc / > 26 Vca).
 - Stromversorgung des Eingangssensors.
 - Verwendung des Ausgangs für Fremdstrom.
- Wenn das Modul nebeneinander montiert sind, ist es möglich, dass **sie in folgenden Fällen um mindestens 5 mm** voneinander getrennt werden müssen:
 - Bei einer Temperatur des Schaltkastens von über 45°C und Vorliegen von mindestens einer der erschwereten Betriebsbedingungen.
 - Bei einer Temperatur des Schaltkastens von über 35°C und Vorliegen von mindestens zwei der erschwereten Betriebsbedingungen.

ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

Zur Erfüllung der Immunitätsanforderungen wird der Einsatz von abgeschirmten Kabeln zum Anschluss der Signale empfohlen. Die Abschirmung muss an eine Primärerdung für die Instrumentierung angeschlossen werden. Außerdem ist es günstig, die Leiter nicht in der Nähe der Kabel zur Leistungseinheit zu verlegen, wie Inverter usw.

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. SENECA srl. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboden. Inhalt der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist inhaltlich einer wiederkehrenden Revision.

ESQ - IQNet ISO9001-2000 SENECA srl. Via Germania, 34 - 35127 - Z.I. CAMIN - PADOVA - ITALY Tel. +39.049.870535 - 870539 - Fax +39.049.8706287 e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it

SENECA MI001064-F/D DEUTSCH - 8/8

SENECA

MI001064-F/D DEUTSCH - 2/8