

Solar Innen-/ Außenthermometer

Best.-Nr. 67 23 98

Version 04/11



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Solar Innen-/ Außenthermometer dient dazu, die Innen- und Außentemperatur anzuzeigen.

Das Produkt darf bis auf den Außenfühler nicht feucht oder nass werden und deshalb nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben werden.

Die Stromversorgung wird über die eingebaute Solarzelle sichergestellt, die den integrierten Akku lädt. Eine andere Energieversorgung darf nicht verwendet werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. verbunden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.



Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.



Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung hin.



Das Symbol mit der Hand ist zu finden, wenn besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen, Nässe und Feuchtigkeit (ausgenommen Außenfühler), starken Vibratoren, sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise oder die Sicherheit des Produktes haben.
- Das Produkt gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für falsche bzw. ungenaue Anzeigen oder für die Auswirkungen, die durch solche Anzeigen entstehen können.
- Beachten Sie auch die weiteren Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Featurebeschreibung

- Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur
- Extremwertspeicher für Innen- und Außentemperatur

Laden des eingebauten Akkus

- Der eingebaute Akku wird über die Solarzelle auf der Geräterückseite geladen.
- Die Solarzelle lädt den Akku auch bei künstlicher Beleuchtung auf, jedoch ist hierbei der Wirkungsgrad nicht so hoch, wie bei direkter Sonnenbestrahlung. Die Ladezeit verkürzt sich somit bei Ladung über Sonnenlicht, jedoch kann direkte Bestrahlung mit Sonnenlicht die Messwerte verfälschen.
- Bei voll aufgeladenem Akku ist eine Betriebsdauer ohne Solarenergie von ca. einem Monat gewährleistet.
- Wenn der Displaykontrast nachlässt, sollte das Gerät an einen hellen Ort gestellt werden, damit der Akku nachgeladen werden kann.



Soll das Gerät in möglichst kurzer Zeit aufgeladen werden, empfiehlt es sich, das Innen-/ Außenthermometer auszuschalten und mit der Solarzelle in die Sonne zu stellen.

Aufstellung/Montage

Das Innen-/ Außenthermometer kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden.

Aufstellung:

- Klappen Sie das Gerät bis zum gewünschten Winkel auf und stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

Wandmontage:

- Klappen Sie das Gerät komplett auf und hängen Sie es an einem Nagel oder einer Schraube auf.
- Auf der Geräterückseite ist eine entsprechende Aufhängeöse vorhanden.
- Verlegen Sie die Leitung des Außenfühlers z.B. durch einen Fensterrahmen nach Außen.
- Beachten Sie hierbei, dass die Anchlussleitung nicht gequetscht oder auf andere Art verletzt werden darf.

Bedienung



Der Sensor für die Innentemperatur liegt innerhalb des Gehäuses und zeigt somit auch die Temperatur im Gehäuseinneren an.

Um genauere Messwerte zu erzielen, halten Sie das Gerät deshalb nicht in der Hand oder stellen/hängen es in die Nähe einer Wärmequelle, sondern stellen/hängen Sie es offen auf.

Die Messwertanzeige benötigt ca. 15 bis 30 Minuten, um sich zu stabilisieren und genaue Werte anzuzeigen.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ON/OFF seitlich am Gehäuse ein bzw. aus.

ON Gerät eingeschaltet

OFF Gerät ausgeschaltet

- Drücken Sie die Taste °C/°F, um die Temperatureinheit umzuschalten.

°C Grad Celsius

°F Grad Fahrenheit

- Drücken Sie die Taste MIN/MAX einmal, um die Maximalwerte für Innen- und Außentemperatur abzurufen.

- Drücken Sie die Taste MIN/MAX zweimal, um die Minimalwerte für Innen- und Außentemperatur abzurufen.

- Drücken Sie die Taste MIN/MAX nochmals, um wieder zur aktuellen Anzeige zurückzukehren.

- Wenn die Minimal- oder Maximalwerte angezeigt werden und keine weitere Taste gedrückt wird, kehrt die Anzeige nach einiger Zeit automatisch zur Anzeige der aktuellen Werte zurück.

- Drücken Sie die Taste RESET, um die gespeicherten Extremwerte zu löschen und die Aufzeichnung der Extremwerte erneut zu starten.

- Falls das Display nichts oder nicht richtig anzeigt, drücken Sie die Taste RESET, um das Gerät zurückzusetzen und neu zu starten.

Wartung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerlich sollte es nur mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Betriebsspannung	1,2 V/DC
Akku.....	NiMH 1,2 V/80 mAh
Betriebsdauer	ca. 1 Monat mit vollgeladenem Akku
Innenthermometer	Messbereich -10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F) Auflösung 0,1 °C (0,1 °F)
Außenthermometer	Messbereich -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F) Auflösung 0,1 °C (0,1 °F)
Abmessungen (aufgeklappt)	195 x 77 x 18 mm
Masse	125 g



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Solar Indoor and Outdoor Thermometer

Order No. 67 23 98

Version 04/11



Use in accordance with manufacturer's instructions

The solar indoor and outdoor thermometer serves to display the indoor and outdoor temperature. The product is, with the exception of the external sensor, not to get damp or wet and therefore is only to be used in dry, indoor locations.

Power is supplied via the built-in solar cell, which charges the integrated battery. Do not use any other power supply.

Any use other than described above is not permitted and can damage the product. This is also associated with additional risks, such as short circuit, fire, etc.

Read the operating instructions carefully and keep them for later reference.



The safety instructions have to be followed without fail.

Safety Instructions



The warranty will be void in the event of damage caused by failure to observe these safety instructions. We do not assume liability for any resulting damage.

We do not assume any liability for material or personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases the warranty will be null and void.



An exclamation mark in a triangle indicates important information in the operating instructions.



The „hand“ symbol indicates special information and advice on operating the device.

- For safety and approval (CE) reasons, unauthorised conversions and/or modifications to the product are not permitted.
- Do not expose the product to extreme temperatures, damp and humidity (with the exception of the external sensor), strong vibrations or heavy mechanical loads.
- If you have any doubts about the correct operation or the safety of the product, please consult a specialist.
- Keep the product out of the reach of children. It is not a toy.
- Do not leave packing materials unattended. It may be dangerous for children to play with.
- The manufacturer does not accept any liability for incorrect or inaccurate readings or any consequences resulting from such readings.
- Also observe further safety instructions in the individual sections of this operating guide.

Description of the Features

- Simultaneous display of indoor and outdoor temperature
- Extreme value memory for indoor and outdoor temperature

Charging the built-in rechargeable batteries

- The built-in battery is charged via the solar cell on the back of the device.
- The solar cell also charges the battery in artificial lighting, but the efficiency is not as high as with direct solar radiation. The charging time shortens when charging via sunlight, but direct radiation with sunlight can lead to incorrect measurement data.
- When the battery is fully recharged it can be used for about one month without solar energy.
- When the display contrast fades, please put the device in a brightly-lit place, so the battery can be recharged.



When the device needs to be charged in the shortest possible time, we recommend turning off the indoor and outdoor thermometer and placing it with the solar cell in the sun.

Installation/Setup

The indoor and outdoor thermometer can be set up or mounted on the wall.

Set-up

- Open the device until the desired angle is reached and place it on a flat surface.

Wall mounting:

- Fully open the device and mount it with a nail or screw.
- A mounting opening is available on the back of the device.

Outdoor sensor:

- Lay the cable of the outdoor sensor outside, e.g. through a window frame.
- Take care that the connecting cable is not squeezed or damaged in any other way.

Operation



The sensor for the indoor temperature is inside the casing and thus also shows the temperature in the inner casing.

To reach more accurate measurement data, therefore, do not hold the device in your hand or set it up/mount it near a heat source, but set it up/mount it in an open area.

The measurement display needs about 15 to 30 minutes to stabilise and to display accurate values.

- Turn the device on or off with the ON/OFF switch at the side of the casing.

ON device on

OFF device off

- To change between the temperature units, press the °C/°F button.

°C Degrees Celsius

°F Degrees Fahrenheit

- Press the MIN/MAX button once to call up the maximum value for the indoor and outdoor temperature.

- Press the MIN/MAX button twice to call up the minimum value for the indoor and outdoor temperature.

- Press the MIN/MAX button again to return to the present display.

If the minimal and maximum values are displayed and no further button is pressed, the display will, after some time, automatically return to the display of the present value.

- Press the RESET button to delete the saved extreme values and starting recording the extreme values again.

If the display does not show anything or shows it wrongly, press the RESET button to reset and restart the device.

Maintenance and Care

This device is maintenance-free. Clean the exterior of the product only with a soft, dry cloth or brush.

Never use caustic cleaning agents or chemical solutions, as they could damage the surface of the case.

Disposal



Please dispose of the unserviceable product according to the current statutory requirements.

Technical Data

Operating voltage 1.2 V/DC

Rechargeable battery NiMH 1.2 V/80 mAh

Service life approx. 1 month with fully recharged battery

Internal thermometer Measuring range -10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)
Resolution 0.1 °C (0.1 °F)

Outdoor thermometer Measuring range -50 °C to +70 °C (-58 °F to +158 °F)
Resolution 0.1 °C (0.1 °F)

Measurements (open): 195 x 77 x 18 mm

Mass 125 g



These operating instructions are a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.

These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

Thermomètre solaire d'intérieur/d'extérieur

N° de commande 67 23 98

Version 04/11



Utilisation conforme

Le thermomètre solaire d'intérieur/d'extérieur sert à indiquer les températures intérieure et extérieure.

Le produit; à l'exception du capteur externe ne doit pas être mouillé ou humide, et ne doit par conséquent qu'être utilisé dans des locaux secs, à l'intérieur.

L'alimentation est assurée par une cellule solaire incorporée qui recharge l'accu interne. Aucune autre source d'énergie ne doit être utilisée.

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment est inadmissible et peut endommager ce produit. Il y a en outre des risques de court-circuit, d'incendie, etc.

Lire attentivement la notice d'utilisation et conservez celle-ci pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Il faut absolument respecter les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité



Tout dommage résultant du non-respect de ces instructions d'utilisation entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.

De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions. Dans de tels cas la garantie est annulée.



Dans ce mode d'emploi, un point d'exclamation placé dans un triangle signale des informations importantes.



Le symbole de la main indique des conseils et des indications spécifiques d'utilisation.

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), les transformations ou les modifications arbitraires de l'appareil sont interdites.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, à l'humidité (à l'exception du capteur externe), à de fortes vibrations ou à de fortes contraintes mécaniques.
- Adressez-vous également à un technicien spécialisé en cas de doute quant au mode de fonctionnement ou à la sécurité de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants ! Ceci n'est pas un jouet.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage sans surveillance. Il pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des indications incorrectes ou imprécises ou pour les conséquences pouvant découler de telles indications.
- Tenez également compte des consignes de sécurité dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Description des caractéristiques

- Affichage simultané des températures intérieure et extérieure
- Mémoire des valeurs extrêmes pour les températures intérieure et extérieure

Recharge de l'accu intégré

- L'accu intégré est rechargeé à travers la cellule solaire au dos de l'appareil.
- La cellule solaire recharge l'accu, même en cas d'éclairage artificiel, mais dans ce cas, l'efficacité n'est pas aussi élevée qu'avec la lumière du soleil. Le temps de charge est donc réduit dans le cas de la recharge à l'aide de la lumière du soleil, bien qu'une exposition directe aux rayons du soleil puisse fausser les valeurs mesurées.
- Lorsque l'accu est entièrement rechargeé, une autonomie de fonctionnement d'environ un mois sans énergie solaire est garantie.
- Si le contraste de l'écran s'affaiblit, il convient de placer l'appareil dans un endroit éclairé afin que l'accu puisse être rechargeé.



Si vous souhaitez recharger l'appareil le plus rapidement possible, il est recommandé d'éteindre le thermomètre solaire d'intérieur/d'extérieur et de placer celui-ci avec la cellule solaire au soleil.

Installation / Montage

Le thermomètre d'intérieur/d'extérieur peut être installé de manière stationnaire ou accroché à un mur.

Mise en place :

- Dépliez l'appareil jusqu'à l'angle souhaité et le placer sur une surface plane.

Montage au mur :

- Dépliez complètement l'appareil et l'accrocher à un mur à l'aide d'un clou ou d'une vis.
- Un anneau de suspension est prévu au dos de l'appareil.

Sonde extérieure :

- Posez le câble de la sonde extérieure vers l'extérieur, par ex. à travers un châssis de fenêtre.
- Veuillez noter ici que le câble de raccordement ne doit pas être coincé ou abimé de quelque manière que ce soit.

Utilisation



La sonde de température intérieure est située dans le boîtier et affiche donc également la température à l'intérieur du boîtier.

Pour une meilleure précision des valeurs mesurées, ne pas tenir l'appareil dans la main ni le placer/l'accrocher à proximité d'une source de chaleur, mais le placer/l'accrocher de sorte qu'il ne soit pas encombré.

L'indication des valeurs mesurées nécessite environ 15 à 30 minutes pour se stabiliser et indiquer des valeurs précises.

- Allumer/éteindre l'appareil à l'aide du commutateur ON/OFF sur le côté du boîtier.

ON Appareil en marche

OFF L'appareil est hors service

- Appuyez sur la touche °C/F afin de commuter entre les différentes unités de température.

°C Degré Celsius

°F Degré Fahrenheit

- Appuyez une fois sur la touche MIN/MAX pour afficher les valeurs maximales des températures intérieure et extérieure.

- Appuyez deux fois sur la touche MIN/MAX pour afficher les valeurs minimales des températures intérieure et extérieure.

- Appuyez de nouveau sur la touche MIN/MAX pour revenir à l'affichage actuel.

Si les valeurs minimales ou maximales sont affichées et qu'aucune autre touche n'est actionnée, l'affichage revient automatiquement à l'indication des valeurs actuelles après un certain temps.

- Appuyez sur la touche RESET pour supprimer les valeurs extrêmes enregistrées et recommencer l'enregistrement des valeurs extrêmes.

Si l'écran n'est pas clair ou n'affiche rien, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser l'appareil et le redémarrer.

Maintenance et entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Pour le nettoyage extérieur, utilisez uniquement un chiffon sec et doux ou un pinceau.

N'utilisez en aucun cas de nettoyant agressif ou de produit chimique, car ils pourraient endommager la surface du boîtier.

Élimination



Il convient de procéder à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Caractéristiques techniques

Tension de service.....1,2 V/DC

Accu.....NiMH 1,2 V/80 mAh

Durée de serviceenv. 1 mois lorsque l'accu est plein

Thermomètre internePlage de mesure -10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Résolution 0,1 °C (0,1 °F)

Thermomètre d'extérieurPlage de mesure -50 °C à +70 °C (-58 °F à +158 °F)
Résolution 0,1 °C (0,1 °F)

Dimensions (déplié).....195 x 77 x 18 mm

Poids125 g



Ce mode d'emploi est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques et de l'équipement.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE

Solar binnen-/ buitenthermometer

Bestelnr. 67 23 98

Versie 04/11



Beoogd gebruik

De solar binnen-/buitenthermometer dient ervoor, de binnen- en buitentemperatuur weer te geven. Het product mag, op de buitensor na, niet vochtig of nat worden en derhalve alleen in droge, gesloten binnenuimtes worden gebruikt.

De voeding wordt gewaarborgd door de ingebouwde solarcel, die de geïntegreerde accu laadt. Gebruik geen andere vorm van energievoorziening.

Andere toepassingen dan hiervoor beschreven, zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot beschadiging van dit product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsleuteling en brand.

Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



Neem altijd de veiligheidsaanwijzingen in acht.

Veiligheidsaanwijzingen



Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt het recht op waarborg/garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.



Een uitroep teken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.



Het symbool met de hand vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de bediening.

- Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het product niet toegestaan.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht (met uitzondering van de buitensor), sterke trillingen of hoge mechanische belastingen.
- Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking of veiligheid van het product.
- Het product hoort niet in kinderhanden. Het is geen speelgoed.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterloos rondslingerend. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor foutieve respectievelijk onnauwkeurige presentaties of voor effecten, die uit zulke presentaties kunnen voortkomen.
- Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van deze handleiding.

Beschrijving van de eigenschappen

- Gelijktijdige weergave van de binnen- en buitentemperatuur
- Opslag van extreme waarden voor binnen- en buitentemperatuur

Opladen van de ingebouwde accu

- De ingebouwde accu wordt via de solarcel aan de achterkant van de behuizing geladen.
- De solarcel laadt de accu ook op bij kunstlicht, echter is hierbij het rendement niet zo hoog als bij directe zonbestraling. De laadtijd wordt dus verkort bij het laden via zonlicht, echter kan directe bestraling met zonlicht tot een foutieve meetwaarde leiden.
- Bij een volledig geladen accu is een bedrijfsduur zonder solarenergie gedurende ca. een maand gegarandeerd.
- Als de displaycontrast verminderd, moet het apparaat op een lichte plaats worden gezet, zodat de accu kan worden bijgeladen.



Indien het apparaat zo snel mogelijk moet worden opgeladen, wordt geadviseerd, de binnen-/buitenthermometer uit te schakelen en met de solarcel in de zon te plaatsen.

Plaatsen/monteren

De binnen-/buitenthermometer kan neergezet worden of aan de wand worden gehangen.

Opstellen:

- Klap het apparaat tot de gewenste hoek uit en zet het op een vlak oppervlak.

Wandmontage:

- Klap het apparaat volledig uit en hang het aan een spijker of een schroef aan de wand.
- Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een overeenkomstig ophangoog.

Buitensor:

- Leg de leiding van de buitensor bijv. via een raam naar buiten.
- Let er hierbij op, dat de aansluiteleitung niet mag worden geknikt of op een andere manier mag worden beschadigd.

Bediening



De binnensor voor de binnentemperatuur bevindt zich binnen de behuizing en geeft derhalve ook de temperatuur in de behuizing weer.

Om nauwkeuriger meetwaarden te behalen, moet u het apparaat daarom niet in de hand houden of in de nabijheid van een warmtebron neerzetten/ophangen, echter open neerzetten/ophangen.

De meetwaardeaanduiding heeft ongeveer 15 tot 30 minuten nodig om te stabiliseren en nauwkeurige waarden te kunnen tonen.

- Schakel het apparaat met de ON/OFF-schakelaar, aan de zijkant van de behuizing, aan of uit.

ON apparaat ingeschakeld

OFF apparaat uitgeschakeld

- Druk op de toets °C/F om de temperatuureenheid om te schakelen.

°C graden Celsius

°F graden Fahrenheit

- Druk eenmaal op de MIN/MAX-toets, om de maximale waarde voor de binnen- en buiten-temperatuur op te vragen.

- Druk tweemaal op de MIN/MAX-toets, om de minimale waarde voor de binnen- en buiten-temperatuur op te vragen.

- Druk nogmaals op de MIN/MAX-toets, om weer naar de actuele weergave terug te keren.

Als de minimale of maximale waarde worden weergegeven en er verder geen toets wordt ingedrukt, keert de weergave na enige tijd automatisch naar de weergave van de actuele waarde terug.

- Druk op de RESET-toets, om de opgeslagen extreme waarden te wissen en de opname van de extreme waarden opnieuw te starten.

Mocht de display niets of niet juist weergeven, druk dan op de RESET-toets, om het apparaat terug te zetten en opnieuw te starten.

Service en onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij. Reinig de buitenkant uitsluitend met een zachte, droge doek of kwast.

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze het oppervlak van de behuizing kunnen beschadigen.

Afvoer



Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wettelijke bepalingen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 1,2 V/DC

Accu NiMH 1,2 V/80 mAh

Bedrijfsduur ca. 1 maand met volledig geladen accu

Binnenthermometer Meetbereik -10 °C tot +50 °C (+14 °F tot +122 °F)
Resolutie 0,1 °C (0,1 °F)

Buitenthermometer Meetbereik -50 °C tot +70 °C (-50,00 °C tot +70,00 °C)
Resolutie 0,1 °C (0,1 °F)

Afmetingen (opgeklapt) 195 x 77 x 18 mm

Gewicht 125 g



Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilmung of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.

V1_0411_01/HD