

826928



Unsere Erzeugnisse werden nach der Fertigung Stück für Stück noch einmal überprüft.


Sollte dennoch ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an:

XENOX-Zentralservice
Im Spanischen 18-24
D-54518 Niersbach/Eifel

Bei der Rücksendung von defekten Geräten innerhalb der Garantiezeit (6 Monate) ist unbedingt der Kaufbeleg (oder eine Kopie dieses Beleges) beizufügen. Eine genaue Beschreibung des aufgetretenen Defektes erleichtert uns die Reparatur.

Sendung bitte ordentlich frankieren. Die Annahme von ungenügend frankierten Sendungen muß leider verweigert werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Art.-Nr. 42050-99 PR710798730 J



Manual

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

(D)
(GB)
(F)
(I)
(E)
(NL)
(DK)
(S)
(CZ)
(TR)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

(D) XENOX Metall- und Spannungssuchgerät **MV9**

Sehr geehrter Kunde,

Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig die beigefügten Bedienhinweise.

Legende (zu Fig. 1)

1. Leuchtdiode zum Anzeigen von Metall oder Spannung
2. Stellrad zum Einschalten und Justieren des Gerätes
3. Umschalter Metall- (M)/ Spannungssuchen (V)
4. Deckel für Batteriefach
5. Sensorteil zum Metall- und Spannungssuchen
6. Anzeigesummer

Batterie einsetzen, auswechseln

1. Batteriefach 4 (Fig. 1) öffnen.
2. Batterie anschließen, dabei Plus- und Minuspol nicht vertauschen.
3. Batteriefach wieder verschließen.

Orten von Metall oder Spannung

Vor jedem Einsatz zum Suchen von Metall oder Spannung muß die Empfindlichkeit des Gerätes neu eingestellt werden.

Dabei dürfen sich im Umkreis von einem Meter keine Metallteile (Armbanduhr) oder spannungsführenden Leitungen befinden.

Hinweis:

Beim Einstellen das Gerät in der Position halten (senkrecht oder waagerecht), in der später auch die Wand abgesucht wird.

1. Funktion „M“ Metallsuchen oder „V“ Spannungssuchen 3 (Fig. 1) am Wahlschalter einstellen.

2. Gerät mit Stellrad 2 (Fig. 1) einschalten.

In Position „V“ ertönt sofort ein Intervallton, der jedoch von selbst nach einigen Impulsen wieder verstummt.

3. Stellrad weiterdrehen, bis die Leuchtdiode 1 (Fig. 1) aufleuchtet und der Summen ertönt.
(Stellung M = Dauerton, Stellung V = Intervallton)

4. Stellrad nun langsam so weit zurückdrehen, bis der Summen verstummt und die Leuchtdiode erlischt.

Hinweis:

Je weniger das Stellrad zurückgedreht wird, desto empfindlicher und höher ist die Eindringtiefe eingestellt. Besonders bei Stegleitungen notwendig.

5. Gerät langsam und gleichmäßig horizontal über die Wand gleiten lassen (Fig. 2).

Hinweis:

Durch Bedienungsfehler oder ungünstige Umgebungseinflüsse kann es vorkommen, daß Metall oder Spannung nicht korrekt geortet wird. Der Hersteller kann daher keine Gewähr auf sichere Ortung übernehmen.

Deutsch Beim Lesen der Gebrauchsanleitung Bildseiten herausklappen.	(D)	4	Hinweis: Zum genauen Lokalisieren kann die Empfindlichkeit des Gerätes weiter reduziert werden. Dazu Stellrad nach Aufleuchten der Diode minimal zurückdrehen, bis die Diode wieder erlischt. Dann weitersuchen. Zum Üben am besten ein sichtbares Metallteil oder Elektrokabel auswählen.	2. Wahlschalter 3 (Fig. 3) in Stellung „M“ schalten. 3. Stellrad (1) ganz gegen Anschlag drehen und dann wieder $\frac{1}{2}$ Stellweg zurück. 4. Mit einem kleinen Schraubendreher (4, im Gehäuse enthalten) den Poti (2) so einstellen, daß die Anzeige gerade anzeigt. 5. Zur Kontrolle Stellrad (1) minimal zurückdrehen. Die LED muß jetzt erlöschen. 6. Gehäuse wieder zusammensetzen. Das Gerät ist wieder einsatzfähig.
English Fold out the picture pages when reading the user instructions.	(GB)	6		
Français Lorsque vous lisez le manuel d'utilisation, veuillez déplier les pages d'illustration.	(F)	8		
Italiano Per leggere le istruzioni per l'uso aprire le pagine ripiegate contenenti le figure.	(I)	10		
Español Al consultar el manual de instrucciones abrir la hoja plegable.	(E)	12		
Nederlands Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing pagina's met afbeeldingen uitklappen.	(NL)	14		
Dansk Når brugsanvisningen læses, skal billedsiderne klappes ud.	(DK)	16		
Svenska Vid läsning av bruksanvisningen, fall ut bildsidorna.	(S)	18		
Český Při čtení návodu k obsluze rozložit stránky s obrázky.	(CZ)	20		
Türkçe Kullanma Talimatının okunması esnasında resim sayfalarını dışarı çıkartın.	(TR)	22		

Gerät nachjustieren

Durch Temperatur-, Spannungs- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen kann es vorkommen, daß nach dem Einschalten die Leuchtdiode oder der Summton auf Stellung „M“ nicht mehr aus- oder anzeigt.

Ist die Batterie in Ordnung, muß in diesen Fällen das Gerät justiert werden.

1. Gerät öffnen. Dazu ins Batteriefach greifen und Gehäusehälften auseinanderziehen.

Hinweis:

Beim Einjustieren darauf achten, daß sich keine Metallteile oder stromführenden Leitungen in der Nähe befinden.

Eine geladene Batterie muß eingesetzt sein.

EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt:

- EG-EMV Richtlinie 89/336

Dipl. Ing. Martin Faßbender

Geschäftsbereich Gerätesicherheit

XENOX MV9 metal and voltage detector

Dear Customer,

Before using the detector, please read the attached operating instructions.

Legend (see Fig. 1)

1. LED display for metal detection or voltage detection
2. Adjuster wheel for switching on and adjusting detector
3. Metal detection (M) and voltage detection (V) selector switch
4. Battery compartment cover
5. Sensor unit for metal detection and voltage detection
6. Audio signal

Inserting and replacing battery

1. Open battery compartment 4 (Fig. 1).
2. Connect battery; do not transpose the positive and negative terminals.
3. Replace battery compartment cover.

Detecting metal or voltage

The sensitivity of the detector must be reset before each use.

When resetting the detector, make sure that there are no metal components (wristwatches) or current-carrying wires within a one-metre radius.

Note:

During adjustment, hold the device in the position (vertical or horizontal) in which the wall is to be scanned.

Hold the detector as you would for wall scanning.

1. Set the selector switch to "M" for metal detection or "V" for voltage detection 3 (Fig. 1).
 2. Switch on the detector using adjuster wheel 2 (Fig. 1).
- If the detector is set to "V", an immediate intermittent audio signal will sound briefly and then stop.
3. Rotate the adjuster wheel until LED 1 (Fig. 1) illuminates and the audio signal sounds (Setting M = continuous audio signal, setting V = intermittent audio signal)
 4. Slowly rotate the adjuster wheel in the reverse direction until the audio signal stops and the LED extinguishes.

Note:

The less the adjuster wheel is rotated in the reverse direction, the more sensitive the setting and the greater the penetration depth become (required especially for flat-welded house wire).

5. Slide the detector slowly and uniformly in a horizontal motion over the wall surface (Fig. 2).

Note:

Due to incorrect use or unfavourable environmental influences, it is possible that metal or electrical conductors will not be properly detected. The manufacturer cannot therefore guarantee certainty of detection.

Note:

The sensitivity of the detector can be reduced further for precise localisation. Slightly rotate the adjuster wheel after the diode illuminates until the diode extinguishes. Then proceed with metal detection. For testing purposes, it is best to select an exposed metal section or electric cable.

Important!

Jerky movements can cause the detector to react with a positive illumination response even though no metal or voltage is present.

If lines are routed beneath reflecting materials (aluminium-coated insulating materials), system-based technical problems occur in the "V" setting.

There is no display response if the walls are very wet, since it is impossible for an electrical field to build up.

There is no detection of telephone lines or other signal lines.

4. When finished using the detector, switch it off using adjuster wheel 2 (Fig. 1) to preserve the battery.

Readjusting the detector

Fluctuations in temperature, voltage and air humidity may cause the LED or audio signal to fail to respond in the "M" setting after the detector has been switched on.

In such cases, if the cause is not attributable to the battery, the detector must be adjusted.

1. Open the detector. Reach into the battery compartment and separate the two halves of the housing.

Note:

When adjusting the detector, ensure that there are no metal parts or current-carrying lines in the vicinity.

Insert a charged battery.

2. Set selector switch 3 (Fig. 3) to setting "M".

3. Completely rotate the adjuster wheel (Fig. 3) to the limit stop and then in the reverse direction by $\frac{1}{2}$ the number of rotations.

4. Adjust the potentiometer (2) using a small screwdriver 4, (supplied in housing) so that the display illuminates.

5. For testing purposes, slightly rotate the adjuster wheel (1) in the reverse direction. The LED must extinguish.

6. Reassemble the housing.

The detector is now ready again for operation.

EC declaration of conformity

We declare and are solely responsible for guaranteeing that this product complies with the following EC guidelines:

- EC EMC Guideline 89/336



Dipl. Ing. Martin Faßbender

Equipment Safety Division

F Appareil de détection de métal et de tension électrique XENOX MV9

Chers clients,

Veuillez, avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les consignes d'utilisation ci-jointes.

Légende (de la Fig. 1)

1. Diode électroluminescente d'affichage de détection de métal ou de tension électrique
2. Molette de réglage pour la mise en marche et le réglage de l'appareil
3. Commutateur de détection de métal (M) / de tension électrique (V)
4. Couvercle du compartiment de batterie
5. Élement capteur de détection de métal et de tension électrique
6. Avertisseur-vibrateur

Insertion, remplacement de batterie

1. Ouvrir le compartiment de batterie 4 (Fig. 1).
2. Brancher la batterie, ce faisant, ne pas intervertir la borne positive avec la borne négative.
3. Refermer le compartiment de batterie.

Détection de métal et de tension électrique

Avant toute détection de métal ou de tension électrique, vous devez régler la sensibilité de l'appareil.

Ce faisant, il ne doit se trouver, dans un rayon d'un mètre, aucune pièce de métal (bracelet-montre) ni connexion conductrices d'électricité.

Remarque :
Lors du réglage de l'appareil, le maintenir dans la position (verticale ou horizontale), dans laquelle le mur sera ensuite inspecté.

Maintenir, dans la mesure du possible, l'appareil dans la même position que celle dans laquelle la paroi sera inspectée.

1. Régler la fonction "M" Détection de métal ou "V" Détection de tension électrique 3 (Fig. 1) au niveau du commutateur de sélection.
 2. Mettre l'appareil en marche par l'intermédiaire de la molette de réglage 2 (Fig. 1).
- Sur la position "V", vous entendez aussi une tonalité à intervalles, qui s'arrêtera d'elle-même après quelques sonneries.
3. Continuer à tourner la molette de réglage, jusqu'à ce que la diode 1 (Fig. 1) s'allume et que le vibrer se mette en marche. (Position M = tonalité continue, Position V = tonalité à intervalles)
 4. Puis faire tourner la molette de réglage tout doucement en sens inverse, jusqu'à ce que la tonalité du vibrer s'arrête et que la diode s'éteigne.

Remarque :
Moins vous ferez tourner la molette en sens inverse et plus sensible et plus précis sera le réglage de profondeur de pénétration. Nécessaire surtout pour les conduites de seuil.

5. Faire glisser l'appareil horizontalement, lentement et à une vitesse régulière le long de la paroi (Fig. 2).

Remarque :
Il est possible que, par suite d'erreur de manipulation ou de mauvaises conditions de travail, du métal ou du courant ne puisse être correctement identifié. De ce fait, le constructeur ne peut en aucun cas garantir une détection efficace à cent pour cent.

Remarque :
Pour une localisation plus précise, vous avez la possibilité de réduire encore plus la sensibilité de l'appareil. Pour ce faire, après que la diode s'est allumée, faire légèrement tourner la molette de réglage en sens inverse jusqu'à ce que la diode s'éteigne à nouveau. Puis continuer de chercher. Utilisez, de préférence, un élément de métal apparent ou un câble électrique pour vous exercer.

Attention !

Il est possible qu'en cas de mouvements brusques l'appareil s'allume, sans que pour autant il y ait du métal ou une tension électrique quelconque.

En position "V", des problèmes liés au système apparaissent lorsque des conduites sont installées sous des matériaux réflecteurs (des éléments d'amortissement recouverts d'aluminium).

En cas de parois extrêmement humides, il ne se produit aucun affichage car aucun champ électrique ne peut être établi.

Les lignes téléphoniques et autres conduites électriques ne sont pas détectées.

4. Lorsque que vous avez terminé, arrêtez l'appareil à l'aide de la molette de réglage 2 (Fig. 1), de manière à éviter que la batterie ne se décharge trop rapidement.

Réglage de l'appareil

Il est possible que, pour des raisons de variations de température, de tension électrique ou de densité de l'air, la diode électroluminescente ou l'avertisseur-vibrateur ne s'éteigne ou ne s'arrête plus en position "M".

Si cela n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de la batterie, vous devez alors procéder au réglage de l'appareil.

1. Ouvrir l'appareil. Pour ce faire, tenir l'appareil par le boîtier de batterie et séparer les deux moitiés.

Remarque :

Lors du réglage, évitez de vous trouver dans un endroit où il y aurait des éléments en métal ou des conduites conductrices de courant.

Insérer une batterie rechargeable.

2. Placer le commutateur de sélection 3 (Fig. 3) en position "M".
3. Faire tourner entièrement la molette de réglage 1 jusqu'en butée, puis d'une demi-position en marche arrière.
4. Régler le Poti (2) avec un petit tournevis (4, contenu dans le carter) de sorte que l'affichage s'allume.
5. Faire tourner très légèrement la molette de réglage 1 (en sens inverse, en guise de contrôle). La DEL doit maintenant être éteinte.

6. Remonter le carter.

L'appareil est à nouveau prêt à l'emploi.

Déclaration de conformité aux normes de la CEE

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit a été fabriqué en conformité avec les directives suivantes de la CEE :

- Directive EMV CEE 89/336

Martin Faßbender
Martin Faßbender, ingénieur diplômé
Direction sécurité produits

I XENOX Rivelatore di metalli e di tensione MV9

Gentile Cliente!

Prima di utilizzare l'apparecchio leggi attentamente le istruzioni per l'uso accuse.

Leggenda (Fig. 1)

1. Diodo luminoso per la segnalazione di metallo o di tensione
2. Rotella di regolazione per l'accensione e la registrazione dell'apparecchio
3. Commutatore di ricerca metalli (M) / tensione (V)
4. Coperchio scomparto della batteria
5. Parte sensore per la ricerca di metallo e di tensione
6. Cicalina indicatore

Inserire, sostituire la batteria

1. Aprire lo scomparto della batteria 4 (Fig. 1).
2. Collegare la batteria facendo attenzione a non scambiare polo positivo e polo negativo.
3. Richiudere lo scomparto della batteria.

Localizzazione di metallo o tensione

Prima di effettuare la ricerca di metallo o di tensione si deve regolare nuovamente la sensibilità dell'apparecchio.

Durante questa operazione è necessario che nel raggio di un metro non vi siano elementi in metallo (orologio da polso) né cavi sotto tensione.

Nota:

Durante la regolazione, mantenere l'apparecchio nella stessa posizione (verticale oppure orizzontale) in cui anche la parete deve essere esplorata.

- Mantenere l'apparecchio possibilmente nella stessa posizione in cui anche la parete deve essere esplorata.
1. Regolare la funzione "M" ricerca di metallo o "V" ricerca di tensione 3 (Fig. 1) sull'interruttore di selezione.
 2. Accendere l'apparecchio con la rotella di regolazione 2 (Fig. 1).

In posizione "V" si fa sentire subito un suono d'intervallo che tuttavia scema da sé dopo alcuni impulsi.

3. Continuare a girare la rotella di regolazione, finché il diodo luminoso 1 (Fig. 1) non si accende e il cicalino non fa rumore (Posizione M = suono continuo, Posizione V = suono d'intervallo)
4. Girare quindi lentamente in senso opposto la rotella di regolazione finché il suono non scema e il diodo luminoso non si spegne.

Nota:

Alla diminuzione del giro in senso opposto della rotella di regolazione fa riscontro una regolazione più sensibile e alta della profondità di penetrazione. Ciò si rende particolarmente necessario in presenza di piattine.

5. Far scorrere l'apparecchio lentamente e orizzontalmente sulla parete (Fig. 2).

Nota:

L'uso scorretto o la presenza di agenti atmosferici non proprio ideali impediscono la corretta localizzazione di metallo. In questo caso il produttore non può assumersi alcuna garanzia.

Nota:

Per una esatta localizzazione è possibile ridurre ulteriormente la sensibilità dell'apparecchio girando leggermente in senso opposto la rotella di regolazione, dopo che il diodo si è illuminato, fino a quando quest'ultimo non si spegne. Continuare quindi a cercare. Durante la prova è consigliabile la scelta di una parte in metallo visibile o di un cavo elettrico.

Attenzione!

Un movimento brusco basta a far sì che l'apparecchio mandi un segnale, anche qualora non vi sia presenza di metallo o di tensione.

In posizione "V" sorgono problemi relativi al sistema quando i cavi sono sistemati sotto a dei materiali riflettenti (materiali isolanti rivestiti in alluminio).

Se le pareti sono molto bagnate non vi è alcun segnale, poiché non si crea alcun campo elettrico.

Le linee telefoniche o altre linee di segnalazione non vengono localizzate.

4. Dopo la procedura di lavoro spegnere l'apparecchio tramite la rotella di regolazione 2 (Fig. 1), affinché la batteria non si scarichi prematuramente.

Registrazione dell'apparecchio

Può accadere che le variazioni di temperatura, di tensione o di umidità impegnano la disattivazione o l'attivazione del diodo luminoso o del segnale acustico in posizione "M" dopo l'accensione dell'apparecchio.

In questi casi, se la batteria è in ordine, è necessario procedere alla registrazione dell'apparecchio.

1. Aprire l'apparecchio. Mettere mano allo scomparto della batteria e separare le due semiscatole.

Nota:

Durante la registrazione controllare che non vi siano parti in metallo o cavi sotto tensione nelle immediate vicinanze.

Una batteria carica deve essere inserita.

2. Regolare l'interruttore di selezione 3 (Fig. 3) in posizione "M".
3. Girare la rotella di regolazione (1) del tutto contro l'arresto e riportarla indietro di 1/2 giro.
4. Regolare il potenziometro (2) con un piccolo cacciavite (4, allegato nella scatola) in modo tale che l'indicatore si accenda direttamente.

5. Per effettuare il controllo girare leggermente la rotella di regolazione (1) in senso opposto. Il LED ora dovrebbe spegnersi.
6. Ricomporre di nuovo la scatola.

L'apparecchio può essere di nuovo utilizzato.

Dichiarazione di conformità CE

Si dichiara, con responsabilità assoluta, che questo prodotto è conforme alle seguenti normative CE:

- Normativa CE-EMV 89/336

M. Fabbender

Dipl. Ing. Martin Fabbender

Reparto Sicurezza degli apparecchi

E XENOX Aparato buscador de metal y de tensión MV9

Estimado cliente:

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las indicaciones de manejo adjuntas.

Leyenda (respecto a la Fig. 1)

1. Diodo luminoso para la indicación de metal o de tensión
2. Rueda de regulación para conectar y ajustar el aparato
3. Comutador de búsqueda de metal (M)/ búsqueda de tensión (V)
4. Tapa para el compartimento de la batería
5. Pieza sensorial para la búsqueda de metal y de tensión
6. Zumbador de indicación

Utilizar, cambiar la batería

1. Abrir el compartimento de la batería 4 (Fig. 1).
2. Conectar la batería, procurando no permitir el polo positivo y negativo.
3. Volver a cerrar el compartimento de la batería.

Localización de metal o tensión

Antes de cada utilización para la búsqueda de metal o de tensión, habrá que ajustar de nuevo la sensibilidad del aparato.

Para ello, no deberá haber piezas de metal (reloj de pulsera) o cables bajo tensión en un radio de un metro.

Nota:

Mantener el aparato durante el ajuste en la misma posición (vertical u horizontal) en la que más tarde habrá de ser explorada la pared.

A ser posible, mantener el aparato en la posición en la que deba explorarse también la pared.

1. Ajustar la función de búsqueda de metal "M" o de búsqueda de tensión "V" 3 (Fig. 1) en el comutador-selección.
2. Conectar el aparato con la rueda de regulación 2 (Fig. 1).

En la posición "V" sonará inmediatamente un tono de intervalo, que, sin embargo, cesará de nuevo por si sólo después de algunos impulsos.

3. Seguir girando la rueda de regulación hasta que se ilumine el diodo luminoso 1 (Fig. 1) y suene el zumbador (posición M = tono continuo, posición V = tono de intervalos)
4. A continuación, retrasar despacio la rueda de regulación hasta que cese el zumbido y se apague el diodo luminoso.

Nota:

Cuanto menos se retrase la rueda de regulación, tanto más sensible y elevada estará ajustada la profundidad de penetración. Esto es necesario, sobre todo, en cable empotrado.

5. Dejar que el aparato se deslice despacio y con uniformidad horizontal a lo largo de la pared (Fig. 2).

Nota:

A causa de errores de manejo o de influencias desfavorables del entorno puede suceder que no sea posible localizar metales o tensiones de forma correcta. Por esta razón, el fabricante no puede responsabilizarse de una localización exacta.

Nota:

Para la localización exacta puede reducirse aún más la sensibilidad del aparato. Para ello, girar mínimamente hacia atrás la rueda de regulación después de encenderse el diodo, hasta que éste vuelve a apagarse. Despues, seguir buscando. Para practicar, lo mejor será elegir una pieza de metal visible o cable eléctrico.

Atención!

En caso de movimiento a tirones, el aparato podrá indicar sin que existan realmente metal o tensión.

En la posición "V" aparecerán problemas debidos al sistema si se tienden cables debajo de materiales reflectantes (sustancias insonorizadoras recubiertas de aluminio).

Con paredes muy húmedas no tiene lugar ninguna indicación, ya que no puede formarse ningún campo eléctrico.

Los cables de teléfono u otros cables de señales no se localizan.

4. Una vez finalizado el trabajo, desconectar el aparato por medio de la rueda de regulación 2 (Fig. 1), para que la batería no se descargue antes de tiempo.

Reajustar el aparato

Debido a las variaciones de temperatura, tensión o humedad del aire, puede ocurrir que el diodo luminoso o el zumbido ya no se enciendan o apaguen en la posición "M" después de la conexión.

Si la batería se encuentra en buen estado, habrá que ajustar el aparato.

1. Abrir el aparato. Para ello, introducir las manos en el compartimento de la batería y separar las mitades de la carcasa.

Nota:

Al realizar el ajuste, procurar que no haya piezas de metal o cables bajo corriente en las proximidades.

Hay que utilizar una batería cargada.

2. Conectar el comutador-selector 3 (Fig. 3) en la posición "M".
3. Girar la rueda de regulación (1) por completo en sentido opuesto al del tope y, a continuación, retroaslar de nuevo 1/2 recorrido de ajuste.
4. Utilizando un pequeño destornillador (4, incluido en la carcasa), ajustar el potenciómetro (2) de tal forma que la indicación se encienda.
5. Para controlar, retroaslar mínimamente la rueda de regulación (1). Ahora, el LED deberá apagarse.
6. Componer de nuevo la carcasa.

El aparato volverá a estar apto para el servicio.

Declaración de conformidad de la CE

Declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que este producto está de acuerdo con las directrices CE siguientes:

- Directriz CE-EMV 89/336

Dipl. Ing. Martin Faßbender

Campo de actividades de la seguridad de aparatos



XENOX

Detectieapparaat voor metaal en spanning

MV9

Geachte klant,

Lees voor het gebruik van het apparaat zorgvuldig de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen.

Legenda (bij Fig. 1)

1. Lichtdiode voor melding van metaal of spanning
2. Afstelwiel voor het inschakelen en aanpassen van het apparaat
3. Omschakelaar metaal-(M)/spanningsopsporing (V)
4. Deksel voor accuhouder
5. Sensordeel voor metaal- en spanningsopsporing
6. Zoemer

Accu plaatsen, vervangen

1. Accuhouder 4 (Fig. 1) openen.
2. Accu aansluiten, daarbij plus- en minpool niet verwisselen.
3. Accuhouder weer sluiten.

Lokaliseren van metaal of spanning

Inde heer vóór het zoeken naar metaal of spanning moet de gevoeligheid van het apparaat worden afgesteld.

Daarbij mogen er zich binnen een straal van één meter geen metalen onderdelen (horloge) of spanningsleiders bevinden.

Aanwijzing:

Bij het instellen het apparaat in de stand houden (verticaal of horizontaal) waarin ook later de wand wordt afgezocht.

Het apparaat het liefst in de positie houden, waarin ook de muur moet worden afgezocht.

1. Functie "M" metaalsporing of "V" spanningsopsporing 3 (Fig. 1) op de keuzeschakelaar instellen.
2. Apparaat met afstelwiel 2 (Fig. 1) inschakelen.

3. In positie "V" hoort u meteen een onderbroken toon, die echter van zelf na enige impulsen weer verstoamt.
4. Afstelwiel verdraaien totdat de lichtdiode 1 (Fig. 1) oplicht en de zoemer zoomt (stand M = onderbroken toon, stand V = onderbroken toon)
5. Afstelwiel langzaam zover terugdraaien, totdat de zoemtoon niet meer werkt en de lichtdiode uitgaat.

Aanwijzing:

Hoe minder het afstelwiel wordt teruggedraaid, hoe gevoeliger en hoe hoger de indringdiepte wordt afgesteld. Dit is vooral bij bandleidingen noodzakelijk.

5. Apparaat langzaam en gelijkmatig horizontaal over de muur laten glijden (Fig. 2).

Aanwijzing:

Als gevolg van bedieningsfouten of ongunstige invloeden vanuit de omgeving kan het voorkomen dat er metaal onjuist wordt gelokaliseerd. Daarom kan de fabrikant niet garanderen dat het lokalisieren geheel juist plaatsvindt.

Aanwijzing:

De gevoeligheid van het apparaat kan verder worden gedrukt om te zorgen voor een precieze lokalisatie. Daartoe afstelwiel nu het oplichten van de diode een klein beetje terugdraaien totdat de diode weer uitgaat. Dan verder zoeken. Om te testen kan het beste een zichtbaar metalen voorwerp worden uitgekozen.

Attentie!

Bij een achterwaartse beweging kan het apparaat aangeven, dat er metaal of spanning aanwezig is zonder dat dit het geval is.

Afhankelijk van het systeem treden in de stand "V" problemen op als leidingen onder reflecterende materialen (isolatielaag van aluminium) zijn geplaatst.

Bij zeer natte muren meldt het apparaat niets, omdat er dan geen elektrisch veld kan worden opgebouwd.

Telefoon- of andere signalleidingen worden niet gelokaliseerd.

4. Na de werkzaamheden apparaat via afstelwiel 2 (Fig. 1) uitschakelen, zodat de accu niet voortijdig wordt ontladen.

Apparaat naderhand aanpassen

Nadat het apparaat is ingeschakeld kan het voorkomen, dat door schommelingen in temperatuur, spanning of luchtvochtigheid de lichtdiode of zoemtoon in de stand "M" niet meer uit- of aangaat.

Als de accu in orde is, dan moet in deze gevallen het apparaat worden aangepast.

1. Apparaat openen. Daartoe in accuhouder beide behuizinghelften uit elkaar trekken.

Aanwijzing:

Let er tijdens het afstellen op, dat er zich geen metalen onderdelen of stroomleiders in de buurt bevinden.

Er moet een opladen accu zijn geplaatst.

2. Keuzeschakelaar 3 (Fig. 3) in de stand "M" zetten.
3. Afstelwiel 1 (1) helemaal tegen de aanslag in draaien en vervolgens weer $\frac{1}{2}$ slag terugdraaien.
4. Met een kleine schroevendraaier (4, in de behuizing aanwezig) de potentiometer (2) zo afstellen, dat het ledje niet aangaat.
5. Ter controle afstelwiel 1 (1) minimaal terugdraaien. Het LED-lampje moet nu uitgaan.
6. Behuizing weer monteren.

Het apparaat kan weer worden gebruikt.

EG-conformiteitsverklaring

Op eigen verantwoording verklaren wij, dat dit product voldoet aan onderstaande EG-richtlijnen:

- EG-EMV-richtlijn 89/336

Dipl. Ing. Martin Faßbender

Afdeling veiligheid apparatuur

(DK) XENOX Metal- og spændingssøgeapparat MV9

Læs venligst den vedlagte
brugsanvisning, før De tager apparatet
i brug.

Signaturforklaring (til Fig. 1)

1. Lysdiode til visning af metal eller spænding
2. Indstillingshjul til tænding og justering af apparatet
3. Omskifter, metal- (M)/spændingssøgning (V)
4. Dæksel til batteriurummet
5. Følerdel til metal- og spændingssøgning
6. Indikatorsummer

Indsætning og udskiftning af batteri

1. Batteriurummet 4 (Fig. 1) åbnes.
2. Batteriet tilslettes, herunder må der ikke byttes om på plus- og minuspol.
3. Batteriurummet lukkes igen.

Lokalisering af metal eller spænding

Før hver anvendelse til søgning af metal eller spænding skal apparatets følsomhed indstilles på ny.

Herunder må der inden for en radius af meter ikke befinde sig nogen metaldele (armbåndsur) eller spændingsførende ledninger.

Bemærk:

Ved indstilling holdes apparatet i den position (lodret eller vandret), som det senere skal anvendes i på væggen.

1. Funktionen „M“ metalsøgning eller „V“ spændingssøgning 3 (Fig. 1) indstilles på vægterkontakten.
2. Apparatet tændes med indstillingshjulet 2 (Fig. 1).
- I position „V“ lyder straks en intervaltone, der dog opphører af sig selv efter nogle impulsler.
3. Indstillingshjul drejes videre, til lysdioden 1 (Fig. 1) tændes, og summeren lyder (stilling M = konstant tone, stilling V = intervaltone)
4. Indstillingshjulet drejes nu langsomt tilbage, til summetonen hører op, og lysdioden slukkes.

Henvisning:

Jo mindre indstillingshjulet drejes tilbage, desto følsommere og højere er indstrøgningsværdien indstillet. Særligt nødvendigt ved forbindelsesledninger.

5. Lad langsomt og jævtt apparatet glide horizontalt over væggen (Fig. 2).

Henvisning:

Pga. betjeningsfejl eller ugunstige påvirkninger fra omgivelserne kan det forekomme, at metal eller spænding ikke pejles korrekt. Producenten kan derfor ikke yde garanti for sikker pejling.

Henvisning:

For at øge lokaliséringsnøjagtigheden kan apparatets følsomhed reduceres yderligere. Hertil drejes indstillingshjulet lidt tilbage, efter at dioden er tændt, til dioden slukkes igen. Så søges der videre. Det er bedst at vælge en synlig metaldele eller elektrisk ledning at øve sig på.

Bemærk!

Ved rykvise bevægelser kan apparatet give visning, uden at der faktisk er metal eller spænding til stede.

I stilling „V“ optræder der system-betingede problemer, hvil. ledninger er anbragt under reflekterende materialer (aluminiumsbelagte isoleringsmaterialer).

Ved meget våde vægge sker der ingen visning, da der ikke kan opbygges noget elektrisk felt.

Tелефon- eller andre signalledninger lokaliseres ikke.

4. Efter arbejdet afbrydes apparatet på indstillingshjulet 2 (Fig. 1), så batteriet ikke aflades for hurtigt.

Efterjustering af apparatet

På grund af temperatur-, spændings- eller luftfugtighedsændringer kan det forekomme, at lysdioden eller summertone ikke længere afbrydes eller starter i stilling "M" efter tænding af apparatet.

Hvis batteriet er i orden, skal apparatet i sådanne tilfælde justeres.

1. Apparatet åbnes. Dertil gribes der ind i batteriurummet, og husets halvdele trækkes fra hinanden.

Henvisning:

Under justeringen passes der på, at der ikke er nogle metaldele eller strømførende ledninger i nærheden.

Der skal være sat et opladet batteri.

2. Vælgerkontakten 3 (Fig. 3) sættes i stilling „M“.

3. Indstillingshjulet (1) drejes helt til anslag og så igen halvveis tilbage.

4. Med en lille skruetrækker (4, findes i huset) indstilles potentiometret (2) sådan, at visningen lige starter.

5. Som kontrol drejes indstillingshjulet (1) en smule tilbage. LED'en skal nu slukkes.

6. Huset samles igen.

Apparatet er efter klar til brug.

EU-konformitetserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende EU-direktiver:

- EU-EMV-direktiv 89/336

Dipl. Ing. Martin Faabender

Forretningsområde apparatsikkerhed

XENOX Instrument för metall- och spänningssökning MV9

Ärade kurid,

Läs noga den bifogade bruksanvisningen innan ni använder instrumentet.

Teckenförklaring (till Fig. 1)

1. Ljusdiod för indikering av metall eller spänning
2. Inställningsratt för inkoppling och justering av instrumentet
3. Omkopplare för metall- (M)/ spänningssökning (V)
4. Lock för batterifack
5. Sensordel för metall- och spänningssökning
6. Summer

Sätta i eller byta batteri

1. Öppna batterifacket 4 (Fig. 1).
2. Anslut batteriet, förväxla inte plus- och minuspolen.
3. Stäng batterifacket igen.

Lokalisering av metall eller spänning

Före varje användning för att söka metall eller spänning måste instrumentets känslighet justeras på nytta.

Därvid får inga metallföremål (armbandsur) eller strömförande ledningar finnas inom en omkrets av 1 meter.

Anvisning:

Håll apparaten vid inställning i den position (lodrätt eller vågräkt), som skall användas vid avsökning av väggen.

Håll instrumentet så nära den ställning i vilken väggen skall sökas av, som möjligt.

1. Ställ in funktion „M“ metallsökning eller „V“ spänningssökning 3 (Fig. 1) på omkopplaren.
2. Koppla in instrumentet med inställningsratten 2 (Fig. 1).
- I läge „V“ ljuder genast en intervallton, som dock tystrar av sig själv efter några impulser.
3. Vrid inställningsratten vidare tills ljusdioden 1 (Fig. 1) tänds och summernas ljuder (Läge M = kontinuerlig ton, Läge V = intervallton)
4. Vrid nu långsamt tillbaka inställningsratten tills summertonerna tystrar och ljusdioden släckas.

Hänvisning:

Ju mindre inställningsratten vrids tillbaka, desto känsligare och högre ställs genomträngningsdjupet in. Detta är särskilt nödvändigt vid plastledningar med parallella parter.

5. För instrumentet över väggen med en jämn och långsam rörelse (Fig. 2).

Hänvisning:

Genom hanteringsfel eller ognynsam påverkan från omgivningen kan det inträffa att metall eller spänning inte lokaliseras korrekt. Tillverkaren kan därför inte garantera ofelbar lokalisering.

Hänvisning:

För noggrann lokalisering kan instrumentets känslighet reduceras ytterligare. Vrid inställningsratten minimalt tillbaka när dioden tänds till den släcknar igen. Sök sedan vidare. Välj ut en synlig metalldel eller elkabel för att öva.

Warning!

Vid ryckiga rörelser kan instrumentet ge utslag även om ingen metall finns i närheten.

I läge „V“ uppträder systembetingade problem om ledningar är dragna under reflekterande material (alubesiktade isoleringsmaterial).

Vid mycket våta väggar ger instrumentet inget utslag eftersom inget elektriskt fält kan byggas upp.

Telefon- eller andra signalledningar ger inget utslag.

4. Stäng av instrumentet med inställningsratten 2 (Fig. 1) efter användande så att inte batteriet laddas ur i förtid.

Efterjustering av instrumentet

Genom temperatur-, spännings- eller luftfuktighetsförändringar kan det inträffa att ljusdioden eller summertonerna i läge „M“ inte längre kopplas in eller ut efter det att instrumentet slägts på.

Om batteriet är felfritt, måste i så fall instrumentet justeras.

1. Öppna instrumentet. Grip tag i batterifacket och dra isär husets båda hälflärt.

Hänvisning:

Se till att inga metalldelar eller strömförande ledningar finns i närheten vid injusteringen.

Ett laddat batteri måste sättas in.

2. Ställ omkopplaren 3 (Fig. 3) i läge „M“.

3. Vrid inställningsratten 1 helt till anslag och sedan tillbaka halva inställningsvägen.

4. Ställ in potentiometern (2) med en liten skrummejsel (4, finns i huset) så att ljusdioden just tänds.

5. Vrid inställningsratten (1) minimalt tillbaka som kontroll. Ljusdioden måste nu släckna.

6. Sätt samman de båda hushälftena igen.

Instrumentet är färdigt att användas igen.

EG-Konformitetsförklaring

Vi förklarar med ensamt ansvar att denna produkt överensstämmer med följande EU-riktlinjer:

- EG-EMV Riktlinje 89/336

Dipl. Ing. Martin Faßbender

Affärsområde apparatsäkerhet



XENOX Přístroj na hledání kovu a napětí MV9

Vážení zákazníci,

před použitím přístroje si, prosím, pozorně přečtěte přiložené pokyny k obsluze.

Vysvětlivky (k Fig. 1)

1. Světelná dioda na indikaci kovu nebo napětí
2. Regulační kolečko k zapnutí a seřízení přístroje
3. Přepínač na hledání kovu (M)/ napětí (V)
4. Víko prostoru na baterii
5. Senzorová část na hledání kovu a napětí
6. Oznamovací tón indikace

Vložení baterie, výměna

1. Otevřete prostor 4, kde je baterie (Fig. 1).
2. Zapojte baterii a dejte přítom pozor, abyste nezaměnili kladný a záporný pól.
3. Bateriový prostor opět uzavřete.

Udání polohy kovu nebo napětí

Než začnete hledat kov nebo napětí, musíte vždy znova seřídit citlivost přístroje.

Při tomto seřizování nesmí být v okruhu jednoho metru žádné kovové části (náramkové hodinky) nebo vedení pod napětím.

Upozornění:

Při nastavení držte přístroj ve stejné poloze (všechno nebo vodorovně), ve které budete prohledávat stěnu.

1. Na spínaci nastavte funkci na hledání kovu "M" nebo na hledání napětí "V" (Fig. 1).
2. Zapněte přístroj pomocí regulačního kolečka 2 (Fig. 1).

V poloze "V" se ihned ozve přerušovaný tón, který vásak po několika impulzech sám opět zmílní.

3. Otáčejte regulačním kolečkem dálku dlouho, až se světelná dioda 1 (Fig. 1) rozsvítí a zazní oznamovací tón.
(Poloha M = trvalý tón, Poloha M = poloha, Poloha V = přerušovaný tón)
4. Regulačním kolečkem nyní pomalu otáčejte zpět jen natolik, aby oznamovací tón zmílní a světelná dioda zhasla.

Upozornění:

Čím méně otáčíte regulačním kolečkem zpátky, tím citlivěji a výše je nastavena houkba proniknutí. Je toho zapotřebí zejména u stupňáku.

5. Posunujte přístroj pomalu a pravidelně horizontálně po stěně (Fig. 2).

Upozornění:

Následkem chybnej ovládání nebo nepřizpůsobivého vlivu okoli se může stát, že poloha kovu či vodíče pod napětím nebude přesně stanovena. Výrobce nemůže v takovém případě převzít žádnou záruku za správné určení polohy.

Pokyn:

K přesnému určení se může citlivost přístroje dále redukovat. Po rozsvícení diody otocte regulační kolečko zpátky tak, aby dioda opět zhasla. Potom hledejte dál. Na povídání si nejlépe volte nějakou viditelnou kovovou část nebo elektrický kabel.

Pozor!

Při trhavém pohybu může přístroj vykazovat indikaci, aniž by se kov nebo napájení opravdu vyskytovaly.

V poloze "V" vzniknou systémově podmínečné problémy, jestliž jsou vedení položena pod reflektujícími materiály (aluminiem pokrytými izolačními látkami). Jestliž jsou stěny příliš mokré, nedojde k žádné indikaci, neboť se nevytvorí žádné elektrické pole.

Položu telefonu nebo jiného signálního vedení nelze zjistit.

4. Po práci přístroj vypněte pomocí regulačního kolečka 2 (Fig. 1), aby se baterie předčasně nevybila.

Dodatečné seřízení přístroje

Kolísání teploty, napětí nebo vlnkostí vzduchu může způsobit, že po zapnutí v poloze "M" světelná dioda nezhasne nebo se nerozsvítí a/nebo oznamovací tón se nevynese nebo nezapne.

Jestliž je baterie v pořádku, musí se v takovýchto případech přístroj znovu seřidit.

1. Přístroj otevřete tak, že v místě, kde je baterie, odtáhněte obě části krytu od sebe.

Upozornění:

Při seřizování dbejte na to, aby nebyly nablízku žádné kovové části nebo vedení elektrického proudu.

Nyní se musí vložit nabité baterie.

2. Spínač 3 (Fig. 3) dejte do polohy "M".
3. Regulační kolečko 1 otocte úplně nahoru a potom zase $\frac{1}{2}$ seřizovací dráhy zpět.
4. Pomoci malého šroubováku (4, nachází se v krytu) nastavte potenciometr (2) tak, aby se indikace právě objevila.
5. Provedte kontrolu: regulační kolečko (1) otocte jen minimálně zpět. Svitivá dioda (LED) musí nyní zhasnout.

6. Kryt zase zavřete.

Přístroj je opět připraven k použití.

Prohlášení o souhlasu se směrnici EG

Na naší výlučnou zadovědnost prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá následujícím směrnicím EG:

- Směrnice EG-EMV 89/336

Dipl. Ing. Martin Faßbender

Obor bezpečnosti přístrojů

XENOX Metal- ve akım arama dedektörü MV9

Saygıdeğer müsterimiz,

Cihazı kullanmadan önce, cihaz ile birlikte verilen kullanma talimatlarını lütfen dikkatle okuyunuz.

İşaretlerin açıklaması (Fig. 1 ile ilgili)

1. Metal veya gerilim göstergesi aydınlatma diyodu
2. Cihazı açma ve ayarlama düğmesi
3. Metal- (M) Gerilim (V) aramak için seçme düğmesi
4. Akü yuvası kapağı
5. Metal- ve gerilim arama sensör parçası
6. Sesli ikaz

Akünün yerleştirilmesi, değiştirilmesi

1. Akü yuvası 4 'ü (Fig. 1) açın.
2. Aküyü yerleştirin, bir sırada anti- ve eksik kutupları karıştırın.
3. Akü yuvasını tekrar kapatın.

Metal veya gerilim yer tespitı

Her yeni bir metal veya gerilimin aranmasına başlamasından önce cihazın hassasiyeti yeniden ayarlanmalıdır.

Bunun için cihazın bir metre çevresinde metal parçaları (kol saatı vs.) veya gerilim altında kablolar kesinlikle bulunmamalıdır.

Açıklama:

Cihazın ayarlanması esnasında, daha sonra metal araması yapılacak olan duvarın veya yerin pozisyonunda tutun (düşey veya yatay).

Cihaz mümkün olduğunda hangi istikamette ve de duvara arama yapılacağa, o yönde tutulmalıdır.

1. Seçme şalterinden metaller için „M“ veya gerilim kablolarının aranması için „V“ 3 (Fig. 1) fonksiyonuna ayarlayın.
2. Cihazı ayar düğmesi 2 (Fig. 1) 'den açın. „S“ Pozisyonunda hemen kesikli bir ton gelir, fakat bu ton kendiliğinden bir kaç impulslen sonra tekrar susar.
3. Ayar düğmesini diyod 1 (Fig. 1) yanınca ve ikaz düşüğü calıncaya kadar çevirmeyle devam edin. (M pozisyonu = Sürekli ton, V pozisyonu = Fasilî ton)
4. Bundan sonra ayar düğmesini ikaz düşüğü susucaya ve diyod lambası sönenmeye kadar yavaşça geri döndürün.

Açıklama:

Ayar düğmesi ne kadar az miktarda geriye çevrelerse, hassasiyet ile cihazın arama etkinliğinin derinliğinde o oranda fazla olur. Bılıhassa köprü bağlantı kablolarında gerekli olmaktadır.

5. Cihazı yavaş ve eşit şekilde yatay olarak duvar yüzeyinde gezdirin (Fig. 2).

Açıklama:

Kullanma hatası veya uygunsuz çevre etkenlerinden dolayı metal veya gerilimin (Volta) doğru yerleştirilmemiş olması ihtimali vardır. Üretici firma bundan dolayı emniyetli yerleştirme için garanti sorumluluğu üstlenmez.

Açıklama:

Tam lokalize edebilmek için cihazın hassasiyeti daha da düşürülabilir. Bunun için ayar düğmesi diyodun yanmasından sonra, tekrar sönüneye kadar minimuma geri döndürülür. Bundan sonra tekrar arastırılır. Deneme yapabilmek için en iyi yolu, görülebilir bir metal parçasının veya elektrik kablosunun seçilmesidir.

Dikkat!

Anı sert hareketlerde, gerekçe bir metalin veya elektrik geriliminin olmamasına rağmen cihaz ikaz verebilir.

Eğer kablolar yansıtma özelliğine sahip malzemeler altına serillirlerse (aluminyum kaplı izolasyon malzemesi), „V“ konumunda sistemden kaynaklanan problemler ortaya çıkabilir.

Çok ıslak orta duvarlarda cihazın göstergesi göstermez, zira burlardala bir elektrik alımı oluşturulamaz.

Telefon- veya diğer sinyal kablolarının yerleri de tespit edilemez.

4. Akünün vaktinden önce boşalmaması için, çalışmadan sonra cihaz ayar düğmesi 2 (Fig. 1) 'den kapatılmalıdır.

Cihazın sonradan ayarlanması

Sıcaklık-, gerilim- veya havanın nemindeki değişimlerin sebebi ile, cihazın ayarlanması sonrasında sonra aydınlatma diyodunun veya uyarı tonunun „M“ pozisyonuna getirilememesinin veya kapatılamamasının olasılığı vardır.

Eğer akü sağlam ise, bu durumda cihaz ayarlanmalıdır.

1. Cihazın içini açın. Bunun için akü yuvasını kavrayarak cihazın her iki yarısını birbirlerinden ayırrın.

Açıklama:

Ayar işlemi sırasında yakınlarda herhangi bir metal parçalarının veya gerilim kablolarının bulunmamasına dikkat edin.

Şarlı bir akü takılmış olmalıdır.

2. Sepme şalteri 3 'ü (Fig. 3) „M“ pozisyonuna çevirin.

3. Ayar düğmesini 1 dayamanın tam tersi yönünde çevirin ve daha sonra tekrar ayar mesafesinin $\frac{1}{2}$ 'si kadar geri çevirin.

4. Ufak bir tornavida yardımı ile (4, cihaz gövdesi içinde mevcut) potansiyometreyi (2) hareket etmeye başlayıcaya kadar ayarlayın.

5. Kontrol işlemi içi ayar düğmesini (1) az miktarda geriye döndürün. LED bu durumda sönmelidir.

6. Cihazın gövdesini tekrar birleştirin.

Cihaz tekrar çalışmaya hazırır.

AB-Uyumluluk açıklaması

Tek sorumlusu olarak, bu ürünün aşağıdaki AB-yönetmelipleri ile uyumu olduğunu açıklıyorum:

- AB-EMV Yönetmeliği 89/336



Dipl. Ing. Martin Faßbender

Cihaz emniyeti deportmanı